

KAPCO EASY-TAPE

Kompozītlentes ģipškartona plākšņu stūriem, šuvēm un remontam.

Dokumenta darbības joma Šī tehnisko datu lapa attiecas uz V / VH un Q / QH produktu grupām, kā arī produktu K-G25. Tajā ietverti galvenie tehniskie parametri, izmēri, galvenie pielietojumi, montāžas instrukcija un aktīvo produktu loģistikas dati.	Svarīga informācija Šajā dokumentā sniegtajai informācijai ir vispārīgs raksturs, un tā neaizstāj produkta piemērotības novērtējumu konkrētam pielietojumam. Produkts jāizvēlas atbilstoši pamatnes veidam, telpas paredzētajam lietojumam un paredzamajai nodiluma un mehānisko bojājumu iedarbībai.
--	---

Galvenie parametri

≥ 12,0 N/mm	≥ 9,0 N/mm	≥ 1,0 N/mm	≤ 0,1 %	≤ 0,5 %
Stiepes izturība V / VH	Stiepes izturība Q / QH	Plīsuma izturība K-G25	Izmēru stabilitāte pēc iegremdēšanas ūdenī Lentes garenvirzienā	Izmēru stabilitāte pēc iegremdēšanas ūdenī Lentes šķērsvirzienā

Izmēri un pielietojums

Produkts	Galvenais pielietojums	Garums	Platums	Biezums
V / VH	Ārējie stūri	12 vai 25 m	50 mm	0,45 mm
Q / QH	Iekšējie stūri un šuves	12 vai 25 m	50 mm	0,35 mm
K-G25	Šuves, plaisas un remonts	25 m	50 mm	0,40 mm

H sērijas produktiem VH un QH ir tāds pats galvenais pielietojums kā attiecīgi V un Q. Pastiprinātais virsējais slānis palielina virsmas izturību pret nodilumu montāžas laikā, īpaši strādājot ar metāla špakteljāpstiņu.

Montāža un dati izplatītājiem

Montāža soli pa solim

01	Pirms lietošanas vismaz 12 stundas uzglabājiēt lenti istabas temperatūrā.
02	Nogrieziet nepieciešamā garuma lenti. V, VH, Q un QH lentes salokiet vajadzīgajā leņķī gar perforācijas līniju.
03	Montāžas vietā uzklājiēt plānu šuvju špaktelmasas slāni. Lentei nav nepieciešama ne līme, ne mērcēšana.
04	Iegremdējiēt lenti svaigajā špaktelmasā, pēc tam izlīdзинiēt to ar špaktellāpstiņu, noņemot gaisa burbuljus un lieko masu.
05	Uz lentes uzklājiēt plānu špaktelmasas slāni un ļauiēt tam nožūt.
06	Noslīpējiēt nožuvušo virsmu. Ja nepieciešams, uzklājiēt vēl vienu plānu špaktelmasas slāni, ļauiēt tam nožūt un vēlreiz noslīpējiēt virsmu.

Iepakojuma loģistikas dati

Dati ir spēkā no 2026. gada 16. jūlija. Pilnas transportēšanas kastes bruto masa noteikta pēc mērījumiem un noapaļota līdz tuvākajiem 0,1 kg.

SKU	EAN-13	Gab. kastē	Kastes bruto masa	Kastes izmēri	Gab. uz paletes
V-25	4779040950113	18	11,7 kg	41,8 × 27,8 × 16,0 cm	1080
V-12	4779040950120	12	4,1 kg	33,5 × 22,3 × 10,7 cm	1200
Q-25	4779040950137	18	8,3 kg	41,8 × 27,8 × 16,0 cm	1080
Q-12	4779040950144	12	2,9 kg	33,5 × 22,3 × 10,7 cm	1200
VH-25	4779040950311	18	12,2 kg	41,8 × 27,8 × 16,0 cm	1080
VH-12	4779040950328	12	4,0 kg	33,5 × 22,3 × 10,7 cm	1200
QH-25	4779040950335	18	7,5 kg	41,8 × 27,8 × 16,0 cm	1080
QH-12	4779040950342	12	2,9 kg	33,5 × 22,3 × 10,7 cm	1200
K-G25	4779040950151	18	8,9 kg	41,8 × 27,8 × 16,0 cm	1080

Norādītā bruto masa ietver produktus un transportēšanas kasti. Vērtības ir orientējošas un ražošanas pielaižu, materiālu, partiju, piegādātāju un iepakojuma atšķirību dēļ var mainīties par ±5 %.

Transporta dokumentos jānorāda faktiski izmērītā masa.

Aprēķinos izmantotā tukšo kastu masa:

- lielā kaste — 0,270 kg;
- mazā kaste — 0,160 kg.

Pielietojuma ierobežojumi

V, VH, Q un QH lentes nav paredzētas ļoti nelīdzenu stūru pilnīgai iztaisnošanai. Šādā gadījumā vispirms jāuzstāda tērauda vai alumīnija stūra profils. Vietās ar ļoti augstu triecienu risku uz ārējiem stūriem izmantotās lentes neaizstāj metāla aizsargstūra profilu. Ja nepieciešama labāka špakteles saķere vai jāsamazina metāla kļūšanas redzamam risks pēc trieciena, V, VH, Q vai QH lenti var uzstādīt virs iepriekš uzstādīta tērauda vai alumīnija stūra profila. Galīgā produkta izvēle ir atkarīga no pamatnes veida, telpas paredzētā lietojuma un paredzamās nodiluma un mehānisko bojājumu iedarbības. Ja rodas jautājumi par pielietojumu, sazinieties ar Kapco: info@kapco.eu